ჭაბურღილი № 1077

ობიექტი: ტვიში ჰესი
ადგილმდებარეობა: კაშხლის კვეთი,
მდ.რიონის მარჯვენა ნაპირი
რელიეფის ელემენტი: ტერასა

ჭაბურღილის პირის აბს.
ნიშნული 209.45 მ
სიღრმე: 70.0 მ.
მასშტაბი 1:500

დაწყება: VII. 82წ.
დამთავრება: VII. 83წ.
განვლილია: დარტყმითი - 35.0მ; სვეტური - 35.0მ.
/ბურღვის მეთოდი და დაზგის ტიპი/ СБУД-150-ЗИФ и СВА-500
ბურღვის დიამეტრი 12" 89მ/მ
გარსაცმის სიღრმე 35.0 მ.



12"
89მმ
322.49მ
გრაფიკები
მილოვანი გარსაცმი
ჭაბურღილის გაყვანა
VII - 82წ.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
VIII - 82წ.
5 6 7 8 9 10 11
IX - 82წ.
1 2 3 4 5 6 7
VIII - 83წ.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

სტრატიგრაფიული ინდექსი	შრის №	შრის ძირი: სიღრმე მ.	შრის ძირი: აბს. ნიშ.	შრის სიმძლავრე	წყლის გამოჩენა და დონის დამყარების სიღრმე და აბს. ნიშნული	ქანის აღწერა	კონსისტენცია	რეაქცია HCl	ლაბორატორიული ანალიზისათვის ნიმუშების აღების სიღრმე	კერნის ჩანახატი	კერნის გამოსავლის გრაფიკი
dQ_{IV}	1	16.15	322.34	16.15	322.49მ	1. მსხვილი ლოდები და კირქვის ღორღი კენჭნარით; შემავსებელი - თიხნარი კირქვისებრი.					100%
dQ_{n}	2	31.20	307.29	15.05		2. ხრეში მსხვილი, ლოდებით, უპირატესად კირქვიანი ქანების იშვიათად დანალექი. შემავსებელი - ქვისა მუქნაცრისფერი, კვარცის, ქარსიანი.					
$v+hk_1$	3	51.80	286.69	20.60		3. კირქვა ნაცრისფერი, შრეებრივი, ფორიანი, საშუალო სიმაგრის, ზოგან მაგარი, ძლიერ ნაპრალოვანი, კალციტის მრავალრიცხოვანი ძარღვებით.					40%
$v+hk_1$	4	70.00	268.49	18.20		4. კირქვა ქვიშოვანი, ნაცრისფერ-ცისფერი, ძლიერ ნაპრალოვანი, საშუალო სიმაგრის, ზოგან კალციტის ძლიერ დახრილი ძარღვებით.					35%